

	Werkstoffe	Vorbehandlung	Haftvermittler Ablüftzeit* s. Pkt. 6	<b>Primer</b> Ablüftzeit* s. Pkt. 7	Produkt	Sonstige Anmerkungen
	Aluminium  Rollenbleche Tafelbleche glatt Riffelbleche glatt	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit	DINITROL 520	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B	Stark verschmutzte Oberfläche mit DINITROL 582 oder Isopropanol vorreinigen.
	Profile	D nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL F 500 LP  DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
MUI	Riffelblech strukturierte Seite Gussteile ALU	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem	DINITROL 520	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B	Vorversuche sind notwendig!
ALUMINIUM		Schleifen reinigen mit DINITROL 582 <b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL F 500 LP  DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	Aluminium	K mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	
	eloxiert anodisiert chromatisiert	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	
		<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	verzinkte Bleche galvanisierte Bleche, Kupfer, Messing und	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	Stark verschmutzte Oberfläche mit DINITROL 582 oder Isopropanol vorreinigen.
	sonstige Buntmetalle	<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
SONSTIGE METALLE	Alu-Guss	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
NSTI		<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
SO	<b>Nirosta</b> Weißblech	K mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	
		Nach dem Anschleifen mit Schleifvlies M 600, nachreinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	



# **DINITROL 520**

#### **Glasaktivator & Haftvermittler**

**Verarbeitung:** DINITROL 520 Haftreiniger wird in einem ersten Arbeitsgang mit einem sauberen, weichen Tuch satt auf der zu verklebenden Oberfläche aufgetragen. In einem zweiten Arbeitsgang nach ca. 1 – 2 Minuten muss mit einem sauberen Tuch der trockene Film nachgewischt werden, um Überschüsse zu entfernen.

Art. Nr.	Größe	Gebinde	Farbe
12024	30 ml	Flasche	Transparent
12020	250 ml	Flasche	Transparent
12025	1 L	Dose	Transparent



## **DINITROL 530**

## **Glas- und Lackprimer**

**Verarbeitung:** Da sich die Pigmente im Primer absetzen können, muss der Behälter vor Gebrauch gründlich geschüttelt werden. Zu diesem Zweck befinden sich kleine Kugeln im Behälter, die für entsprechende Vermischung beim Schütteln sorgen. Der homogene Primer sollte mit entsprechenden Werkzeugen, d.h. Filz, feinem Pinsel, Melaminschaum oder Wollwischer aufgetragen werden.

Art. Nr.	Größe	Gebinde	Farbe
12023	30 ml	Flasche	Schwarz
12030	100 ml	Flasche	Schwarz
12026	250 ml	Flasche	Schwarz
12133	1 L	Dose	Schwarz



# **DINITROL 538 PLUS**

## **1-Step Multifunktions-Primer**

**Verarbeitung:** Da sich die Pigmente im Primer absetzen können, muss der Behälter vor Gebrauch gründlich geschüttelt werden. Zu diesem Zweck befinden sich kleine Kugeln im Behälter, die für entsprechende Vermischung beim Schütteln sorgen. Der homogene Primer sollte mit entsprechenden Werkzeugen, d.h. Filz, feinem Pinsel, Melaminschaum oder Wollwischer aufgetragen werden.

Art. Nr.	Größe	Gebinde	Farbe
12349	10 ml	Stick	Schwarz
12404	30 ml	Flasche	Schwarz
12341	100 ml	Flasche	Schwarz
12694	250 ml	Flasche	Schwarz



## **DINITROL 550**

### Multiprimer

Verarbeitung: Da sich die Pigmente im Primer absetzen können, muss der Behälter vor Gebrauch gründlich geschüttelt werden. Der homogene Primer sollte mit entsprechenden Werkzeugen, d.h. Filz, feinem Pinsel, Melaminschaum oder Wollwischer auf der sauberen vorbehandelten Oberfläche aufgetragen werden. Die Haftung ist von verschiedenen Oberflächenfaktoren abhängig. Aus diesem Grunde empfehlen wir einen Haftungsversuch durchzuführen.

Art. Nr.	Größe	Gebinde	Farbe
12137	30 ml	Flasche	Schwarz
12138	250 ml	Flasche	Schwarz
12139	1 L	Dose	Schwarz

#### **ACHTUNG:**

Die Einhaltung der Prozesszeiten entsprechend der Vorgaben der Kleberichtlinie ist oberstes Gebot für eine einwandfreie Verklebung und daher strikt einzuhalten. Technische Merkblätter und Hinweise des Klebstoffherstellers, sind genau zu beachten.

Diese Angaben sind als unverbindliche Hinweise zu verstehen. Ein einwandfreies Ergebnis der Haftung hängt immer von Zusammensetzungen, Qualität und Verarbeitung der Materialien vor Ort ab und muss deshalb jeweils vorher dort geprüft werden. Weitere Spezial - Klebstoffe stehen auf Anfrage zur Verfügung.

	Werkstoffe	Vorbehandlung	Haftvermittler Ablüftzeit* s. Pkt. 6	Primer Ablüftzeit* s. Pkt. 7	Produkt	Sonstige Anmerkungen
	Aluminium	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	Stark verschmutzte Oberfläche mit DINITROL 582 oder Isopropanol vorreinigen.
	Rollenbleche Tafelbleche glatt Riffelbleche glatt	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582		DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	
	Profile	<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
5	Riffelblech	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	Vorversuche sind notwendig!
ALUMINIUM	strukturierte Seite Gussteile ALU	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582		DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	
ALI		<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	Aluminium	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	
	eloxiert anodisiert chromatisiert	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	
		<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	verzinkte Bleche	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	Stark verschmutzte Oberfläche mit DINITROL 582 oder
	galvanisierte Bleche, Kupfer, Messing und sonstige	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	Isopropanol vorreinigen.
	Buntmetalle	<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
ALLE	Alu-Guss	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	Vorversuche sind notwendig!
SONSTIGE METALLE		Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	
INST		<b>D</b> nur reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	-	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
SO	Nirosta	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ	
	Weißblech	Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus	DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	
		Nach dem Anschleifen mit Schleifvlies M 600,	DINITROL 520	DINITROL 550	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
		nachreinigen mit DINITROL 582	-	DINITROL 538 Plus		

	Werkstoffe	Vorbehandlung	Haftvermittler Ablüftzeit* s. Pkt. 6	Primer Ablüftzeit* s. Pkt. 7	Produkt	Sonstige Anmerkungen
	<b>GFK</b> Ferroplast ABS	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 anschleifen Staub entfernen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	Bei frischen oder jungen Kunst- stoffteilen (nicht getempert), kann es nach der Produktion zum Ausdiffundieren von Lösungsmitteln kommen, die zu Haftverminderung führen. Vorversuche sind notwendig!
		<b>D</b> bei Bedarf mit Schleifvlies M 600 anschleifen	DINITROL 520		DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	Nach dem Anschleifen mit Schleifvlies M 600. Nach- reinigen mit DINITROL 582.
OFFE	Hart-PVC	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 schleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550  DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
KUNSTSTOFFE		Nach dem Anschleifen mit Schleifvlies M 600, nachreinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	Kunststoff- gläser Polycarbonat PC Makrolon (Baier)	K mit Schleifvlies M 600 schleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit	DINITROL 520	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
	Leaxan (GEP) Orgalon (ATO)	DINITROL 582  D mit Schleifvlies M 600 schleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	Lackierte Oberflächen (2K-Systeme)	K bei Bedarf mit Schleifvlies M 600 anschleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	DINITROL 530/ DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	Lackierung muss vollständig ausgehärtet sein. Technische Merkblätter der Lackhersteller beachten.
NGEN		<b>D</b> reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
LACKE & GRUNDIERUNGEN	EP-Grundie- rung	K mit Schleifvlies M 600 schleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit	DINITROL 520	DINITROL 550 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
		D reinigen mit DINITROL 582			DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	
	Pulver- beschichtung	<b>K</b> mit Schleifvlies M 600 schleifen Vor und nach dem Schleifen reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	DINITROL 530/ DINITROL 550 Vorversuche machen	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
		<b>D</b> reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520	DINITROL 530	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	



	Werkstoffe	Vorbehandlung	Haftvermittler Ablüftzeit* s. Pkt. 6	Primer Ablüftzeit* s. Pkt. 7	Produkt	Sonstige Anmerkungen
WERKSTOFFE	Glas	<b>K</b> reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520 -	DINITROL 530 DINITROL 538 Plus	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL F 500 LP	Schwarzprimer DINITROL 530 und DINITROL 538 Plus dienen in der Verbindung mit dem Keramiksiebdruck (vorgereinigt) als zusätzlicher
		<b>D</b> reinigen mit DINITROL 582	DINITROL 520		DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	UV-Schutz.
SONSTIGE W	Holz	<b>K</b> reinigen mit DINITROL 582		DINITROL 530/ DINITROL 538 Plus/ DINITROL 550	DINITROL 501 FC-HM DINITROL 501 FC-HM SQ DINITROL 512 2K HM DINITROL 516 A/B DINITROL 517 A/B DINITROL F 500 LP	Vorversuche sind notwendig!
S		<b>D</b> reinigen mit DINITROL 582		DINITROL 550	DINITROL 410 UV NF DINITROL 425 UV	

ABLÜFTZEIT HAFTVERMITTLER						
Bei der Verwendung von folgenden Klebstoffen:						
1K-Klebstoffe	min. 20 Min.	max. 2 Std.				
Bei der Verwendung von reaktiven 2K-Klebstoffen:						
DINITROL 516 A/B DINITROL 512 2K DINITROL 517 A/B	min. 20 Min. min. 20 Min. min. 20 Min.	max. 2 Std. max. 2 Std. max. 2 Std.				

ABLÜFTZEIT PRIMER					
Bei der Verwendung von folgenden Klebstoffen:					
1K-Klebstoffe	min. 10 Min.	max. 24 Std.			
Bei der Verwendung von reaktiven 2K-Klebstoffe	n:				
DINITROL 516 A/B DINITROL 512 2K DINITROL 517 A/B	min. 10 Min. min. 10 Min. min. 10 Min.	max. 8 Std. max. 8 Std. max. 8 Std.			

<sup>\* =</sup> Ablüftzeit 23 °C/50 % r. LF. **K** = Kleben **D** = Dichte





Mehr Produkte und Infos unter: **QUALITÄT** IST DIE **LÖSUNG.**www.dinitrol.com/produktkategorie/klebendichten



# **QUALITÄT IST DIE LÖSUNG**

dinitrol.de

Ihr Vertriebspartner vor Ort:

### **DINOL GmbH**

Pyrmonter Straße 76 D-32676 Lügde Tel. +49 (0) 5281-98298-0 Fax +49 (0) 5281-98298-60 info@dinol.com www.dinol.com







